

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO
SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel. (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No. :



No. C-26288-2025

2. Fecha

28 de marzo de 2025

Datos del Cliente (Generador)

3. Cliente:

MINERA PANAMA, S.A.

4. Tipo de Producto:

Desechos Peligrosos (sólidos y líquidos)

5. Dirección del Generador

Donoso Colon, Entrando por Penonomé

6. Personal de Contacto o Responsable

Cornel Mostert

7. Teléfonos y Fax

8. E-mail

Cornel.mostert@fqml.com

Datos de la Instalación

9. Instalación de Tratamiento:

Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)

10. Autorización de la Instalación o Registro:

1. Marpol 73/78
2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI
3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.

11. Ubicación Física de la Planta

Isla Telfer, camino al muelle16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.

12. Encargado de Planta:

Williams Grant

13. Encargado de Operación de Triturador e Incineración

Luis Fuentes

14. Transportista

STI

Especificaciones y Características del Desecho

15. Descripción del Producto

Desechos Peligrosos (sólidos y líquidos)

16. Cantidad de Desechos Tratados

Ver detalle en anexo

17. Fecha de Entrada a la Planta

Del 10 marzo de 2025 al 27 de marzo de 2025

18. Fecha de tratamiento

Del 10 marzo de 2025 al 27 de marzo de 2025

19. Tipo de Transporte

Terrestre

20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas

No aplica

21. Características Físicas

Sólido /Líquido

22. Ubicación Del Desecho.

Minera

23. Operaciones de Eliminación

Tratamiento y disposición final

Sobre la eliminación de desechos peligrosos (sólidos y líquidos) para descarte que fueron retirados y llevados a la planta, generados y gestionada su destrucción por MINERA PANAMA, S.A..

Primero procedió a verificar los desechos descargados los desechos entregados, luego se desinfecto con químico de amplio espectro para su posterior descarga y preparación para su disposición final. Los desechos solidos se acondicionaron para su incineración. Los desechos líquidos se mezclaron con aserrín para su posterior incineración.

Observación Adicional: Se adjunta anexo descripción de desechos peligrosos recibidos. Las cenizas y desechos de escorias generadas se dispusieron el relleno sanitario.

Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción...

Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción.

24. Nombre

Mgtr. Guillermo E. Arauz; Coordinador de Manejo de Desechos

25. Fecha

28 de marzo de 2025

26. Firma y Sello de Destrucción

SERVICIOS TECNOLOGICOS
DE INCINERACIÓN, S.A.



SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S. A.

ANEXO DE CERTIFICACION DE INCINERACION **SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN (STI)**

MINERA PANAMA


Por medio del presente anexamos el detalle de los productos destruidos en la empresa y soportan el CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO No. **C 26288- 2025** emitido por nuestra empresa el para la destrucción de desechos sólidos y líquidos generados en las operaciones Minera Panamá en el periodo del 10 al 27 de Marzo de 2025 de la incineración de, desechos peligrosos, basura industrial sólidos y líquidos generados en las operaciones .

Recolección

No	dia	Lugar	Cant	Nota
1	10-mar-25	IBC con desechos quimicos, sello 0154446 (SIKA)	5	Conductor Manuel Hernandez, formulario STI 2213 , Placa EI8141
2	10-mar-25	Pallet con Bolsas de SIKA en Polvo, sello 0154446	1	Conductor Manuel Hernandez, formulario STI 2213 , Placa EI8141
3	10-mar-25	IBC con sólidos de Hidrocarburo y trapos con grasa, sello 0154446	12	Conductor Manuel Hernandez, formulario STI 2213 , Placa EI8141
4	10-mar-25	IBC con desechos líquidos de aceite de descarte (Galones), sello 0154446	264	Conductor Manuel Hernandez, formulario STI 2213 , Placa EI8141
5	10-mar-25	Tanques de 55 galones de Metal, sello 0154446	3	Conductor Manuel Hernandez, formulario STI 2213 , Placa EI8141
1	24-mar-25	IBC con pinturas de descarte de Molinos, sello 0154470(D. Peligrosos)	7	Conductor Wilfrido Corpas, formulario STI 2214 , Placa EI8141
2	24-mar-25	IBC desechos contaminados hidrocarburos, sello 01544708 /D Peligrosos)	6	Conductor Wilfrido Corpas, formulario STI 2214 , Placa EI8141
3	24-mar-25	IBC con descarte de B60, sello 015540 (D. Peligrosos)	2	Conductor Wilfrido Corpas, formulario STI 2214 , Placa EI8141
4	24-mar-25	IBC con desechos de Pintura, Sello 0154470 (D. Peligrosos)	2	Conductor Wilfrido Corpas, formulario STI 2214 , Placa EI8141
1	27-mar-25	IBC con desechos de pinturas (Peligrosos) Punta Rincon, Sello 154462	1	Conductor Wilfrido Corpas, Placa EI8141/658883, Form STI 2215
2	27-mar-25	IBC desechos contaminados con hidrocarburos (Peligrosos) Pta Rincon, Sello 154462	9	Conductor Wilfrido Corpas, Placa EI8141/658883, Form STI 2215
1	27-mar-25	Desinfectante, Surface, Bxone, Sello 154462, Ciruelito(Pallet), Mat. Químico	9	Conductor Wilfrido Corpas, Placa EI8141/658884, Form STI 2217

Se certifica que los desechos descritos anteriormente se les realizo la destrucción por el método de incineración y otros tratamientos los cual ha sido completado a satisfacción

Fecha: 28 de Marzo de 2025


Mgtr. Guillermo Arauz
Coordinador Ambiental y de Manejo de Desechos Peligrosos
SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACION S.A.


SERVICIOS TECNOLÓGICOS
DE INCINERACIÓN, S. A.